


ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZANTE

SUMINISTRO DEL SERVICIO:

Edificio ADESS, Gustavo Mejia Ricart 141, Ensanche Julieta, Santo Domingo, D. N.

Especificaciones:

- El suministro del servicio debe entregarse en el lugar indicado más arriba.
- Limpieza profunda de techo, aplicación de impermeabilizante con capacidad de tránsito de personal, área de 76.25 m² en 6to piso.
- Tratamientos de muros y techo 119.84 m² más muro (14.8ml) en plancha de yeso para exterior en 5to piso.
- Impermeabilización muros exterior en plancha de yeso para exterior en el 6to piso.
- Suministro de materiales y equipos necesarios para el servicio son responsabilidad del adjudicado tomando en cuenta que es un trabajo de exterior y en altura.
- Impermeabilización y pintura muro exterior 6to piso 71.39 m².
- Oferentes deben pasar a hacer levantamiento y diagnóstico definitivo de lo expuesto más arriba.



División de Servicios generales.

